

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

«10» июня 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа - детский сад № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Новицкая Л.И.

» _____ 2022 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№141 от 10 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 3802,5 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1960, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации:
197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Манежный пер., д. 1., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00, Факс: (812) 576-90-06
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 80.21.1 – Образование основное общее;
ОКВЭД 80.10.1 – Дошкольное образование
(предшествующее начальному образованию);
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 206 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: улица Макарова (Петровский парк)
Автобус: №1КР, №3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Макарова (Петровский парк)
до объекта: 580 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	--------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо

согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №141 от 10 июня 2022 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №141 от 10 июня 2022 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№141 от 10 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 3802,5 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1960, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Манежный пер., д. 1., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00, Факс: (812) 576-90-06
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 80.21.1 – Образование основное общее; ОКВЭД 80.10.1 – Дошкольное образование (предшествующее начальному образованию);
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 206 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: улица Макарова (Петровский парк)
Автобус: №1КР, №3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Макарова (Петровский парк)
до объекта: 580 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№141 от 10 июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 3802,5 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1960, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Манежный пер., д. 1., лит. А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина д.36
- 1.13. Телефон: (812) 576-90-00, Факс: (812) 576-90-06
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД 80.21.1 – Образование основное общее;
ОКВЭД 80.10.1 – Дошкольное образование
(предшествующее начальному образованию);
- 2.2. Виды оказываемых услуг: - осуществление образовательной деятельности
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 206 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта: улица Макарова (Петровский парк)
Автобус: №1КР, №3КР
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки: улица Макарова (Петровский парк)
до объекта: 580 м; время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично

избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

(разработка Акта согласованных мер)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу:

<https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	1	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	2	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	1	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	1	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.
Приложение 7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на	1	л.
Приложение 8	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 54 (файла)	в	1	архиве

Руководитель рабочей группы:

Новицкая Л.И.
Директор начальной школы
- детский сад №662
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ирхина А.В.
Социальный педагог
начальной школы
- детский сад №662
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга


(Подпись)

Никитин А.Г.
Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Содержание	
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 02	Отсутствует оборудованные парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию инвалидов, но не далее 50 м.	К,О,С,Г,У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об оборудовании парковочной зоны для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2020 - На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой 6,0 x 3,6 м, дорожными знаками, знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020	Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)		01-02	Организационные решения

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Главный вход								
2.1	Входная площадка Входные двери		 фото 05	Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 с.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Капитальный ремонт	
2.2	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей			Отсутствует место для собаки поводыря	С	Организовать: допуск на объекты собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ (К, С), ДЧ (О, Г, У)		03-07	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

1. Результаты обследования:
3. Путей движения в здании

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	О,С,Г,У	
3.1	Внутренний лестничный марш на входном узле		 фото 08	Внутренний лестничный марш оборудован двухсторонними двухуровневыми поручнями. не по ГОСТ Р 51261-2017	О,С,Г,У	-Привести в соответствие с п.6.2.11, п.6.2.12 СП.59.13330.2020 Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные	Капитальный ремонт Текущий ремонт	
			 фото 09	Завершающие части поручней лестничного марша не имеют травмобезопасного завершения.	О,С,Г,У	-Завершающие горизонтальные части поручня должны выполняться по п.5.1.13 СП.59.13330.2020 и иметь травмобезопасное исполнение. п.6.2.11 СП.59.13330.2020	Организационные решения	
3.2	Межэтажный лестничный марш (являющийся эвакуационным)		 фото 11	Внутренний лестничный марш оборудован двухсторонними двухуровневыми поручнями. не по ГОСТ Р 51261-2017	О,С,Г,У	Привести в соответствие с п.6.2.11, п.6.2.12 СП.59.13330.2020 Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные -Привести в соответствие с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения».	Капитальный ремонт Текущий ремонт	
					О,С,Г,У	-Ограждения в зданиях школ должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых		

		фото 22	Входные двери на лестничный марш <i>Первый этаж</i> Входные двери на лестничный марш двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,56м. <i>Второй, третий, четвёртый этаж</i> Входные двери двухстворчатые, ширина створки входной двери 0,9м.	К,О,С,Г,У	детьми, не менее 1,2 м, лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м. п.6.17 СП 118-13330-2012 -При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -В проемах дверей , доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери , обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
3.3	Пути эвакуации			К,О,С,Г,У		
3.3.1	По - внутренней лестнице		Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого этажа. По - внутренней лестнице №1 Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для инвалидов на кресла-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.	К,О,С,Г,У	- Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (К,С), ДЧ (О,Г,У)		08-47	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционального элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.2	Кабинет директора		 фото 23	Расположено на первом этаже. Входные двери двухстворчатые. Ширина одной створки дверного полотна в свету - 0,57м.	К, О, С, Г, У	-Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках должны иметь ширину в свету не менее 0,90 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К, О, Г, У)		14-31	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ДУ (С), ДЧ (К, О, Г, У)			Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиеническое помещение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

2.1.1. Санитарно-бытовые помещения, туалеты, душевые, комнаты для инвалидов, комнаты для инвалидов				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
5.1	Универсальная кабина		 фото 39  фото 40	<i>Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже</i> Высота унитаза 0,40м. Унитаз оборудован односторонним стационарными откидным опорным поручнем. Верхний край поручня на высоте - 0,87,5м. Нижний край поручня на высоте -0,69м. В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием наружу в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно».	К,О,С,Г,У <			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ (К,О,С,Г,У)		43-42	Текущий ремонт, организационные решения

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционального элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ	
6.2.2	Пути движения в здании		 фото 31	Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.	К, О, С, Г, У	- Преподумать технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ (К, О, С, Г, У)		14-47	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

1. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа – детский сад №622 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197762, Санкт-Петербург, Кронштадт, Манежный переулок д. 1, лит. А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
7.1	Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта ул.Макаровская (Петровский парк) до входа в здание		 фото 54	На перекрестке ул. Петровская-ул.Коммунистическая вертикальные опоры дорожных знаков установлены непосредственно на пути пешеходного движения. Столбы, являющиеся опорами, не обозначены, как препятствие для инвалидов по зрению.	С	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения. Дорожные знаки, находящиеся непосредственно на пути пешеходного движения, должны быть закреплены таким образом, чтобы их опоры не находились в границах пешеходного пути или вокруг их опор было нанесено предупредительное тактильное мощение для инвалидов по зрению п.5.3.2 СП 59.13330.20120, п. 5.8 СП 136.13330.2012.	Организационные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта	ДЧ-И (К, О, С), ДП-И (Г, У)		54	Организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению: Направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения, в соответствии с нормами СП 59.13330.2020, от остановки общественного транспорта по адресу: ул.Петровская, д. 18, ул.Коммунистическая д.6/21 к ОСИ.